

DADES D'IDENTIFICACIÓ

- Localització:** Camí de Can Tarragona (Urb. Sant Roc).
- Època de Construcció:** -
- Ús original i actual:** Font / bassa d'aigua.
- Qualificació urbanística:** Sòl No Urbanitzable.
Protegit d'interès agrícola (Clau 22).
- Protecció existent:** Actualment no té cap protecció.
Inclòs en l'Inventari de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya.
- Propietat (ref. cadastral):** Propietat privada.
08155A001000250000PW





DESCRIPCIÓ GENERAL

Situació / Entorn

La font de Sant Roc es situa a les afores de la població, relativament allunyada de les zones residencials, concretament a l'oest de la Riera de Caldes prop del camí de Can Tarragona. Es troba envoltat de zones de camps de cultiu i terres agrícoles a prop del bosc de Can Pujol.

Descripció

La conducció d'aigua presenta dues funcions: com a rajolí per a beure i com a alimentació de les basses d'ús agrícola. Fonamentalment, la font de Sant Roc és una antiga bassa feta de maçoneria de pedra de forma rectangular que queda dividida per un petit muret en dos parts formant dues basses contínues i relacionades. Aquesta es recolza per en una de les seves cares amb el marge natural del terreny deixant tant sols tres dels seus costats accessibles. El brollador es situa en un dels vèrtex tocant al marge i sembla que ha estat reconstruït posteriorment.

VALORACIÓ GENERAL

Valoració

La font de Sant Roc no presenta un gran interès arquitectònic i artístic, però sí com a entorn rural un cert interès ambiental, generant un espai amb unes característiques singulars. També presenta un valor històric remarcable, formant part de la memòria dels vilatans de Palau. És un testimoni representatiu i tipològic, i una mostra dels sistemes constructius i materials, que s'utilitzaven per realitzar d'aquest tipus d'element.

Aquesta font dona identitat a un lloc, creant un context i un entorn singular amb una cert importància històrico-cultural, popular i ambiental.

Elements a destacar

Destacar principalment els murs de maçoneria que formen la bassa o el conjunt de basses, i principalment l'entorn vegetal i ambiental que es genera al voltant de la font i d'una zona humida.

Desajustos

Cal destacar com a desajust l'abandó i el mal estat de conservació i manteniment de la font, les basses i l'entorn.

Estat de Conservació

El grau de conservació és força dolent.

PROTECCIÓ. INTERVENCIÓ PROPOSADA

El nivell de protecció, d'aquesta font de Sant Roc i el seu entorn, és de Bé Patrimonial d'Interès Municipal (BPIM).

S'ha de mantenir l'estructura de murs de maçoneria, el material, la textura, el cromatisme, així com tot els elements singular i originals.

S'ha de mantenir en tot moment la visibilitat total dels mur i de la font, tenint cura dels elements que es puguin posar al seu voltant, per tal que tinguin una certa harmonia, sense desmerèixer i competir amb l'element en qüestió. Mantenir aquest espai singular amb perfecte estat (ordre, neteja, imatge,...) i lliure d'elements que puguin desmerèixer la imatge de l'element (senyals, contenidors,...). Eliminar de l'element original els elements sobreposats que desmereixin la imatge d'aquest (instal·lacions, elements de suport, caixes d'instal·lacions, cables elèctrics,...). Dotar al conjunt d'una il·luminació adequada.

Totes les actuacions han d'anar encaminades sempre a potenciar l'element i el seu entorn immediat. En el murs de maçoneria només es permetran actuacions de manteniment, consolidació, conservació i restauració. Per altra banda, es permetrà qualsevol tipus d'intervenció en els elements no originals, i en cap cas suposarà l'alteració de les característiques i valors de l'element original a mantenir.